




ШОВНАЯ ЛЕНТА SecurTAPE ШИРИНОЙ МИН. 76 мм. В СОЧЕТАНИИ С ПРАЙМЕРОМ ЭПДМ



РАЗМЕРЫ	mm		
(A) ОТ	3	MIN.	
ДО	13	MAX.	

ЗАВОДСКАЯ ШОВНАЯ ЛЕНТА (Ф.А.Т.) В СОЧЕТАНИИ С ПРАЙМЕРОМ ЭПДМ



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. НАХЛЕСТ СОСЕДНИХ ШОВНЫХ ЛЕНТ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 25 мм. НА КАЖДОЕ ТАКОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК С ДЛИНОЙ ВАЛИКА 51 мм. (В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ДЛИНЫ НАХЛЕСТА).
2. НА Т-ОБРАЗНЫЕ СТЫКИ ТРЕБУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК С ДЛИНОЙ ВАЛИКА 51мм. НА ВСЕ СТОРОНЫ ОТ ТОЧКИ СТЫКА (ГЕРМЕТИК НАНОСИТСЯ В ФОРМЕ БУКВЫ "Т"). ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА НА Т-ОБРАЗНЫЙ СТЫК УКЛАДЫВАЕТСЯ НАКЛАДКА ДЛЯ Т-ОБРАЗНЫХ СТЫКОВ, ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ С ЗАКРУГЛЕННЫМИ КРАЯМИ, РАЗМЕРОМ 152 x 152 мм. ЗАВОДСКАЯ ИЛИ ВЫРЕЗАННАЯ ИЗ ЭЛАСТОФОРМА
3. НА ОТРЕЗНЫЕ КРОМКИ АРМИРОВАННОЙ МЕМБРАНЫ ЭПДМ ТРЕБУЕТСЯ НАНОСИТЬ КРАЕВОЙ ГЕРМЕТИК С ДИАМЕТРОМ ВАЛИКА 3 мм.

	• МЕМБРАНА ЭПДМ
	• УТВЕРЖДЕННОЕ УТЕПЛЕНИЕ
	• СМ. ПРИМЕЧАНИЕ

СОЕДИНЕНИЕ МЕМБРАНЫ ПРИ ПОМОЩИ ШОВНОЙ ЛЕНТЫ

Для дополнительной информации см. Руководство



DETAIL NO.

U-2A

THERMOSET UNIVERSAL